

**Beurer HR 6000
Ersatzklingen 2
Stck,
Ersatzklingen fr
HR 6000
(580.16)**



Model: 580.16

Manufacturer: BEURER

EAN: 4211125580162

Product Code: 1503643

R1,064

Beurer HR 6000 Ersatzklingen 2 Stück, Ersatzklingen für HR 6000 (580.16)