MITEL 6910 SIP Phone - funktioniert nicht an Mitel UCC Systemen - Ethernet Kabel enthalten - Netzteil nicht enthalten (50009433)

Model: 50009433

Manufacturer: MITEL

Product Code: 1533888

R3,503

MITEL 6910 SIP Phone - funktioniert nicht an Mitel UCC Systemen - Ethernet Kabel enthalten - Netzteil nicht enthalten (50009433)

The product information provided is for reference purposes only. Technical specifications, photos, descriptions and prices may change without prior notice. The manufacturer and seller are not responsible for possible data discrepancies or typographical errors. We recommend checking the current information before purchasing.
itworkup.co.za | sales@itworkup.co.za | +27 (11)541-9950