

**MITEL 6915 SIP  
Phone -  
funktioniert  
nicht an Mitel  
UCC Systemen -  
Ethernet Kabel  
enthalten -  
Netzteil nicht  
enthalten  
(50009434)**



Model: 50009434

Manufacturer: MITEL

EAN: 7109806221190

Product Code: 1533889

**R3,628**

MITEL 6915 SIP Phone - funktioniert nicht an Mitel UCC Systemen - Ethernet Kabel enthalten -  
Netzteil nicht enthalten (50009434)

The product information provided is for reference purposes only. Technical specifications, photos, descriptions and prices may change without prior notice. The manufacturer and seller are not responsible for possible data discrepancies or typographical errors. We recommend checking the current information before purchasing.

itworkup.co.za | sales@itworkup.co.za | +27 (11)541-9950